

## Analyse IB-2020-0120

Auftragsannahme 24.09.2020

Auftragsabschluss 06.10.2020

Auftraggeber Fa. Knofler Recycling GmbH

Häusern 25 6070 Ampass

Auftragnehmer Ingenieurbüro Hauser Weiskopf OG

Herzog-Friedrich-Strasse 33/1

6500 Landeck

Probennahme Nievelt Labor GmbH

Lorettostraße 26 6060 Hall in Tirol

Analytik Nievelt Labor GmbH

Lorettostraße 26 6060 Hall in Tirol

Prüfumfang GK 8/16

Prüfergebnis Prüfung: GK 8/16, Sieblinie

(Frost-Tau-Wechsel)

Produktionsstätte: ZWL Lagerplatz Ampass

Hersteller: Fa. Knofler Recyclcing GmbH

Bei der Art des Materials handelt es sich um eine natürliche Gesteinskörnung. Abfallrechtlich gesehen handelt es sich um ein ausgesiebtes Bodenaushubmaterial. Die von der EN

12620 sowie der ÖNORM B3132 vorgegebenen bautechnischen Anforderungen werden eingehalten.



Eine detaillierte Zusammenfassung der Ergebnisse ist der nachfolgenden Tabelle (Prüfbericht Tabelle 1) zu entnehmen bzw. sind die Detailergebnisse in der Beilage 1 des Prüfberichtes dargestellt.

Prüfbericht Nr.: T0011-20-98

Beilagen

- Prüfbericht



Mag. (FH) Claudio Hauser



Prüf- und Inspektionsstelle für Baustoffe und Umweltanalytik

A-2011 Höbersdorf A-6060 Hall in Tirol Betriebsstraße 1 Lorettostraße 26 T: +43-(0)2267-31300 T: +43-(0)5223-42106 F: +43-(0)2267-31300-13 F: +43-(0)5223-42173



T0011-20-98

06.10.2020

Seite 1/3

Hall in Tirol, mk

Auftraggeber:

Ingenieurbüro Hauser Weiskopf OG

Herzog Friedrich Straße 33/1

A-6500 Landeck

Auftrag vom:

17.09.2020

## PRÜFBERICHT

Erfassung der charakteristischen Eigenschaften einer natürlichen Gesteinskörnung gemäß EN 12620

Projekt:

Probekörnung

Lagerplatz Ampass

Bauteil:

Ausgangsstoff zur Betonherstellung

Gegenstand:

GK 8/16

Knofler Recycling GmbH

#### Umfang:

- 5 Seiten insgesamt, davon:
- 3 Seiten Bericht
- 1 Beilage, 1 Seiten
- 1 Entnahmeprotokoll

Im Falle einer Vervielfältigung oder Veröffentlichung des Berichts darf der Inhalt nur wort- und formgetreu und ohne Auslassung oder Zusatz wiedergegeben werden. Auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung unter Berufung auf den Bericht bedarf der Genehmigung des Ausstellers. Die Prüfergebnisse bzw. die Konformitätsbewertungen beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben. Wenn keine Konformitätsbewertung durchgeführt wird, kann die Messunsicherheit des Verfahrens bei qm@nievelt.at angefordert werden. Sofern die Spezifikationen nichts anderes erfordern, werden bei den Konformitätsbewertungen keine Messunsicherheiten berücksichtigt, da bei den festgelegten Beurteilungskriterien der Anforderungsnormen die Messunsicherheiten in der Regel bereits berücksichtigt sind.

V.2020 hadu

Nievelt Labor GmbH Akkreditierte Prüf- u. Inspektionsstelle A-6060 Hall in Tirol, Lorettostraße 26



Prüf- und Inspektionsstelle für Baustoffe und Umweltanalytik

A-2011 Höbersdorf A-6060 Hall in Tirol Betriebsstraße 1 Lorettostraße 26 T: +43-(0)2267-31300 T: +43-(0)5223-42106 F: +43-(0)2267-31300-13 F: +43-(0)5223-42173



T0011-20-98

06.10.2020

Seite 2/3

#### 1. ALLGEMEINES

Die Nievelt Labor GmbH wurde beauftragt, an einer natürlichen Gesteinskörnung Prüfungen gemäß EN 12620, ÖNORM B 3131 und ÖNORM B 4710-1 durchzuführen.

Auftraggeber:

Ingenieurbüro Hauser Weiskopf OG

Analysenummer:

IB-2020-0120

Bauausführender:

Knofler Recycling GmBH

Projekt:

Probekörnung,

Lagerplatz Ampass

Prüfgut:

GK 8/16

Herkunft Material:

natürliche GK aus Bodenaushubmaterial

Art der Prüfung:

Eignungsprüfung/ Kontrollprüfung/ Abnahmeprüfung

Probenahmedatum

17.09.2020

Entnahmestelle:

**ZWL Lagerplatz Ampass** 

Probenehmer

M. Kalchschmid

Probeneingang:

17.09.2020

### 2. PRÜFVERFAHREN

Auftragsgemäß wurden die folgenden Untersuchungen durchgeführt:

- Korngruppe gemäß EN 933-1
- Korngrößenverteilung gemäß EN 933-1
- Gehalt an Feinanteilen gemäß EN 933-1
- Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel gemäß EN 1367-1

Die Durchführung der Prüfungen erfolgte im Zeitraum vom 18.09.2020 bis zum 22.09.2020.



Prüf- und Inspektionsstelle für Baustoffe und Umweltanalytik

A-2011 Höbersdorf A-6060 Hall in Tirol Betriebsstraße 1 Lorettostraße 26 T: +43-(0)2267-31300 T: +43-(0)5223-42106 F: +43-(0)2267-31300-13 F: +43-(0)5223-42173



T0011-20-98

06.10.2020

Seite 3/3

#### 3. ERGEBNISSE UND KONFORMITÄTSBEWERTUNG

Die Bewertung der Prüfergebnisse erfolgt nach dem Runden der Messergebnisse auf die signifikante Stelle des Anforderungswertes gemäß ÖNORM A 6403.

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse ist der nachfolgenden Tabelle 1 zu entnehmen, die Detailergebnisse der Korngrößenverteilung sind in der Beilage 1 dargestellt.

#### Tabelle 1

Parameter	Prüfnorm	Symbol	Einheit	Ergebnis	Kategorie *
Korngruppe		d/D	-	8/16	
Korngrößenverteilung	EN 933-1	G	-	92/11	Gc90/15
Gehalt an Feinteilen		f	M-%	0,0	<b>f</b> 1,5
Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel	EN 1367-1	F	M-%	0,4	F <sub>1</sub>

<sup>\*</sup> gemäß ÖN B 3131

Zeichnungsberechtigter

Ing. Mag. Michael Bacher

Leiter Prüfstelle

Manfred Lang



Prüf- und Inspektionsstelle für Baustoffe und Umweltanalytik

A-2011 Höbersdorf A-6060 Hall in Tirol Betriebsstraße 1 Lorettostraße 26 T: +43-(0)2267-31300 T: +43-(0)5223-42106 F: +43-(0)2267-31300-13 F: +43-(0)5223-42173



# Ermittlung der Korngrößenverteilung gemäß EN 933-1


T0011-20-98

Beilage 1

Auftraggeber	Ingenieurbüro Hauser Weiskopf OG	Datum der Probenahme	17.09.2020
Entnahmestelle	Lagerplatz Ampass (Knofler Recycling GmbH)	Probenahmeverfahren	gemäß EN 932-1
Bezeichnung	GK 8/16	Probenahme durch	M. Kalchschmid

Verfahren	Trockensiebung
-----------	----------------

Einwaage		Nennweite in mm / Rückstand auf 0,1 g											
Linwaage	0,063	0,125	0,25	0,50	1,0	2,0	4,0	8,0	11,2	16,0	22,4	31,5	45,0
Rückstand in M%	100,0	100,0	99,9	99,9	99,9	99,9	99,8	88,6	51,7	8,3	0,0	0,0	0,0
Durchgang in M%	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	11,4	48,3	91,7	100,0	100,0	100,0



Nievelt Labor GmbH Akkreditierte Prüf- u. Inspektionsstelle A-6060 Hall in Tirol, Lorettostraße 26

# PROBENAHME - PROTOKOLL



Auftraggeber	HAUSER GEISHOPF O	·	T0011-20-96/97/98			
Gesteinskörnungen 🔲 Ungeb	undene Tragschichten	Böden  Binden	nittel   Mischgut			
Baustelle HEICHTELLIA	KNOFLER RECYCLI	N6 611BH	J			
Bauaustührer Proovntionlitäte	LAGENPLATZ AMPA	Ŋ				
Bezeichnung der Probe/Musternumer	T0011-20-86	T0041 - 20 - 97	T0011-W-98			
Art und Farbe des Materials	GH 014	6n 418	GH 8/16			
G-Klasse gemäß ÖNORM B 358f-f bzw. U- Klasse gemäß RVS 08.15.01 bzw. Güteklasse gemäß RVS 08.15.02		/	/			
Herkunft des Materials	BVH HAL	TAMBUNINDER NEW VE	en			
Geprüfte Schicht	/					
Entnahmestelle	ZOL AMPASS BOX 014 BOX 418		ZGL AMPASI BOX 8116			
Entnahmetiefe [m]	/	/				
Verdichtet [ ja / nein ] (für ungeb. TS)	(N)	(i)	(N)			
Verfahren der Probenahme 1)	(5)	(5)	(t)			
Probenahmegerät	SCHAOFEL SCHAOFER		SUMOPER			
Verpackung der Probe	SACH SACH		JACH			
Masse [kg] und Anzahl der Einzelproben (Masse geschätzte Angabe)	12×3,0hz ~ 35hz	12×3,54, -40/4	12x 4,54 ~ 50A			
Beauftragte Prüfung	164, HUNOBBHACT	K6V	KG , FTW			
Anforderung für die Beurteilung	EN 12620	EN 12620	EN 12620			
Probenahme durchgeführt von	M. MALCHJCHNID	1	<u> </u>			
Entnahmedatum	17.09. 20W					
Zweck der Prüfung	☐ Erstprüfung ☐ Kontroll/Konformitätsprüfung ☐ Fremdüberwachur ☐ Abnahme/Identitätsprüfung ☐ Zustandserhebung					
Anmerkung	/		W .			
Original Prüfbericht an A6		Rechnung an	16			
Kopie Prüfbericht an		ev. Abteilung / Kostenstelle				
Auftraggeber / Bauaufsicht	Auftragnehmer / Bauausfü					
Name	Name Unterschrift  Name ng. Martin Kalanschm					
Unterschrift	Unterschrift	Unterschrift	/ signschmid			
1) Tuhendes Transportband (EN 932-1, 8.6)  Laderschaufel (EN 932-1, 8.6)	Bandabwurf und R     Aufschüttungen (E	utschenauslauf (EN 932-1, 8.3) N 932-1, 8.8)	3 Silo (EN 932-1, 8.7) Sonstige Angaben der Entrahme			
Erstellt 31.01.2020 Krcha 31.0	Geprüft	Freigegeben	Ersetzt Fassung von			